

ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU SUV ZA ROK 2022

(dokument pro výroční členskou schůzi konanou dne 7.10.2022)

Od minulé VČS výbor sešel 3x. Během roku řešil zejména tyto činnosti:

- Doladování řízení chodu čerpadlovny.
 - Úprava SW jako reakce na různé provozní stavy.
 - Pokračování v rekonstrukci čerpadlovny
- Provoz doplňování vodojemu je automatický (vyjma 1-4/2022) a za minulé období nedošlo k jeho přetečení.
- Z důvodu poruchy přívodního kabelu 13.1 nebylo doplňování reservoaru automatické, ale čerpadla spouštěli členové výboru ručně, dle optické kontroly hladiny vody v reservoaru. O pomoc byl požádán pan J. Hrdlička, který vytypoval a nainstaloval bateriové bezdrátové zařízení, které spouští čerpadla dle pohybu plováků. Toto bylo umožněno, protože rekonstruovaná čerpadlovna s tímto řízením do budoucna počítala. 7.4 došlo ke zprovoznění nového systému, který funguje bezchybně i pro právě provozované zásobování pomocí IBC nádrží.
- Z důvodu celkové degradace zděné nástavby a kovového krytu servisní šachty reservoaru byly nástavba a kryt odstraněny a byly nahrazeny zvýšeným plastovým krytem. Plast byl zvolen i z důvodu bezproblémové komunikace bezdrátového vysílače spínání plováků, který je v šachtě umístěn.



- 5 - 6.8.2022 proběhly odečty vodoměrů.
 - Odečteno 99% členů, 4 dlužníci s termínem zaplacení dluhu do 11/2022.
 - Spotřeby a ztráty v letech minulých:
 - 2022 $2925 / 336 = 11\% = 4,5\text{m}^3 = 83\text{Kč}/\text{m}^3$
 - 2021 $2954 / 237 = 8\% = 3\text{m}^3 = 70\text{Kč}/\text{m}^3$
 - 2020 $3134 / 312 = 10\% = 4\text{m}^3 = 74\text{Kč}/\text{m}^3$

SPOLEK UŽIVATELŮ VODOVODU POD LOVOŠEM

- 2019 2531 / 316 = 12% = 4m³ = 77Kč/m³
 - 2018 3461 / 614 = 17% = 8m³ = 72Kč/m³
 - 2017 2983 / 867 = 29% = 11m³ = 76Kč/m³
- 3.9.2022 proběhla brigáda na vyčištění prostoru vodojemu (ideální jsou 3 x křovinořezy, 3 x hrábě a nůžky na keře) a instalaci IBC nádob.
 - Nové přípojky vody od poslední VČS – 0ks. V současné době má spolek 81 členů.
 - Na soud byly zaslány všechny dokumenty potřebné k doregistrování SUV u soudu a doregistrace úspěšně proběhla.
 - Oprava rezervoaru
 - Instalace 2ks IBC 1000l pro zajištění náhradního zásobování vodou během opravy a následně pro zjednodušení provádění pravidelných dezinfekcí rezervoaru.
 - Oprava poškozeného vnitřního nátěru – ukončeno neutralizací a výplachem 6.10.2022
 - Následně proběhne:
 - Instalace nových potrubních rozvodů o větší světlosti zapojených tak, aby voda v rezervoaru přirozeně cirkulovala. Vypouštěcí hrdlo bude umístěno o 200mm výše, čímž se sníží schopnost usazování nečistot a nečistoty nebudou nasáty vypouštěcím hrdlem.
 - Instalace nového nerezového žebříku. Z původních nášlapů z uhlíkaté oceli odpadávaly do vody velké shluky korozních splodin – viz foto



- Připojení VŘ na rezervoar během krátké odstávky VŘ. O tomto odstavení budete cca 1 den předem informováni e-mailem.
- Aktualizace webových stránek SUV.
- Aktualizace kontaktních údajů členů SUV.

Zpracoval: 6.10.2022, Pošva Tomáš, předseda SUV